
10^2
10^0
10^{-2}
10^{-4}
Magnitude [N/N]
p_-
p
p_-
p_+
p_+
z_r
z_r
z_c
z_c
$\Omega = 0$
$\Omega = 0.2\omega_0$
$\Omega = 0.7\omega_0$
180
90
0
Phase [deg]
10^{-2}
10^{-1}
10^0
10^1
Frequency [rad/s]