
Loop Gain
10^1
10^0
10^{-1}
Phase [deg]
180
90
0
-90
IFF
IFF + HPF
10^{-2}
10^{-1}
10^0
10^1
Frequency [rad/s]