
Magnitude [m/N]
10^2
10^0
10^{-2}
Phase [deg]
180
90
0
-90
-180
$\Omega = 0$
$\Omega = 0.2\omega_0$
$\Omega = 0.7\omega_0$
$\Omega = 1.1\omega_0$
10^{-2}
10^{-1}
10^0
10^1
Frequency [rad/s]