
Loop Gain
10^{2}
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
1kg
25kg
50kg
Phase [deg]
180
90
0
-90
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
Frequency [Hz]